



备注		基本型																			
							QB系列 阀门电动装置 电气原理图					QDY - 01									
												图 样 标 记			重 量		比 例				
标记	处数	区段	文件号	签字	日期						件 数					天津百利二通机械有限公司					
设计	韩秀芹		工艺																		
制图			标准																		
校对	赵 龙		审定																		
审核	郑乃志		日期																		



标记	处数	区段	文件号	签 字	日 期
设 计	韩 秀 芹	工 艺			
制 图		标 准			
校 对	赵 龙	审 定			
审 核	郑 乃 志	日 期			



控制器接线 ← ————— → 电装内部接线

说明

1. 本图表示阀门处于中间位置

表一

(1) QB1~QB5普通型端子接线对照表

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...	16
原理图线号	D1	D2	D3	N	4	8	10	12	14	16	18	+	-		

(2) QB1~QB5防爆型端子接线对照表

端子号	U	V	W	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	12
原理图线号	D1	D2	D3	N	4	8	10	12	14	16	18	+	-		


表二

9	M			三相异步电机	18			
8	T			变压器	17			
7	HY			过转矩指示灯	16			
6	HW	HR	HG	指示灯	15			
5	SS	SO	SC	远控按钮开关	14			
4	QC			电源开关	13	ST0	STC	转矩开关
3	FU			熔断器	12	SL1	SL2	限位开关
2	KH			热继电器	11	V0T		电流变送器
1	K0			KC	交流接触器	10	RP1	精密电位器
序号	代号			名称	序号	代号		名称

备注

基本型,带VOT

						QB系列 阀门电动装置 电气原理图	QDY-01/V								
							图 样 标 记		重 量	比 例					
							共 张		第 张						
							天津百利二通机械有限公司								
标记	处数	区段	文件号	签	字	日期		件 数							
设 计	韩秀芹		工 艺												
制 图			标 准												
校 对	赵 龙		审 定												
审 核	郑乃志		日 期												



说明

1. 本图表示阀门处于中间位置
2. 本图转换开关QC2为现场控制状态

表一

(1)端子接线对照表（带现场）

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
原理图线号	D1	D2	D3	N	4	8	9	10	12	13	14	15	16	19	20	

(2)防爆型端子接线对照表（带现场）

端子号	U	V	W	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
原理图线号	D1	D2	D3	N	4	8	9	10	12	13	14	15	16	19	20	

表二

9	T	变压器	18		
8	HY	过转矩指示灯	17	M	三相异步电机
7	HW HR HG	指示灯	16	ST0 STC	转矩开关
6	SB0 SBC	现场按钮开关	15	SL1 SL2	限位开关
5	SS S0 SC	远控按钮开关	14	QC1	电源开关
4	QC2	现场/远控转换开关	13	Idc	开度表
3	FU	熔断器	12	R	电阻
2	KH	热继电器	11	RP2	调节电位器
1	K0 KC	交流接触器	10	RP1	位置电位器
序号	代号	名称	代号	代号	名称

备注	带现场操作												
						QB系列 阀门电动装置 电气原理图				QDY - 02			
标记	处数	区段	文件号	签字	日期					图样标记		重量	比例
设计	韩秀芹		工艺										
制图			标准							共张		第张	
校对	赵龙		审定										
审核	郑乃志		日期									天津百利二通机械有限公司	